



# Trommel niet onttopte bonen

✓ Zeer efficiënt

✓ Mogelijk in full-RVS uitvoering

✓ Arbeidszeker

### Toepassing

Verwijdert bonen die niet werden onttoppt in de onttoptrommel.

### Omschrijving



Niet onttopte bonen blijven in de geperforeerde trommel haken, worden afgeborsteld en afgevoerd via een band.

### Toepasbaar bij

Bonen.

### Uitvoeringen

- UBR 2000mm
- UBR 3000mm



# Trommel niet onttopte bonen

## Technische gegevens


- Constructie uit gezandstraald roestvast staal 304L.
- Geperforeerde trommel zorgt ervoor dat niet onttopte bonen uitgesorteerd worden.
- Niet onttopte bonen komen terecht op geïntegreerde uitvoerband.
- Aangedreven rakel zorgt ervoor dat onttopte bonen afgevoerd worden op transportbanden in de lijn.
- Borstel aan de buitenzijde van de trommel houdt trommel proper.
- Aangedreven door motorreductor SEW.
- Ondersteund door RVS-chassis.
- Gecentraliseerde smeerunit.

## Opties

- RVS-smeerleidingen.

## In combinatie met

- Onttrostrommel.
- Onttoptrommel.
- Transportbanden.



**Vb. combinatie ontstrostrommel, onttopper en trommel niet onttopte bonen**